

Kwaliteitsinstructie Waarborgdelen

Motor

De motoren moeten voldoen aan de volgende eisen om 100% van de waarborg retour te ontvangen:

- Het blok mag geen zichtbare barsten vertonen
- De krukas mag geen barsten hebben
- De unit moet compleet en gemonteerd zijn
- Olie en water moeten worden afgetapt en beschermpluggen e.d. moeten worden overgezet

Als de eenheid niet compleet is, zal een bedrag worden inhoudt op de waarborg. Motoren met uitwendige beschadigingen of schade op grond van brand of een aanrijding, worden niet geaccepteerd als ruilcomponenten. De motor moet worden geretourneerd op hetzelfde steun als dat waarop de aangekochte motor geleverd werd.

Versnellingsbak

Versnellingsbakken moeten voldoen aan de volgende eisen om 100% van de waarborg retour te ontvangen:

- Het versnellingsbakhuis mag geen zichtbare barsten vertonen.
- Het moet mogelijk zijn de ingaande as met de hand te draaien als de versnelling is geschakeld.
- De eenheid dient te zijn gemonteerd en uitgerust op dezelfde manier als de corresponderende ruileenheid.
- De olie moet zijn afgetapt uit de versnellingsbak.

Als de eenheid niet compleet is, zal een bedrag worden ingehouden op de waarborg. Versnellingsbakken met uitwendige beschadigingen of beschadigingen door brand of een aanrijding worden niet geaccepteerd als retourzending. De eenheid moet worden geretourneerd op dezelfde steun waarop de aangekochte versnellingsbak werd geleverd.

Differentieel

Differentiëlen moeten voldoen aan de volgende eisen om 100% van de waarborg retour te ontvangen:

- Het differentieel mag geen zichtbare barsten vertonen
- Het differentieel moet compleet zijn
- De eenheid dient te zijn gemonteerd en uitgerust op dezelfde manier als de corresponderende ruileenheid
- De olie moet zijn afgetapt uit het differentieel

Als de eenheid niet compleet is, zal er een bedrag worden ingehouden op de waarborg. Differentiëlen met uitwendige beschadigingen of beschadigingen door brand of een aanrijding worden niet geaccepteerd als retourzending. De eenheid moet worden geretourneerd op dezelfde steun waarop het aangekochte differentieel werd geleverd.